

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)



Datum vydání: 15. 10. 2008

Strana: 1 / 6

Datum revize:

Název výrobku:

FSM spárovací hmota k zálití spár 4 – 15 mm

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikace přípravku

Název:

FSM spárovací hmota k zálití spár 4 – 15 mm

Další názvy:

FSM Fugenbreit

Registrativní číslo:

Není aplikováno pro přípravek.

1.2 Použití přípravku

Popis funkce přípravku:

Spárovací hmota k zálepování spár keramických obkladů, dlažeb a mozaiky.

Užívané nebo doporučené použití přípravku:

Přípravek je určen pro prodej spotřebitelů i pro odborné/průmyslové použití.

1.3 Identifikace společnosti / podniku

Jméno nebo obchodní jméno:

quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG

Místo podnikání nebo sídlo:

Vühleneschweg 6, D-40090 Oranienburg, Německo

Telefon:

149 (0)541 601 643

Fax:

Jméno nebo obchodní jméno:

quick-mix s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Vinohradská 1112/82, Brno 618 00, ČR

Identifikační číslo:

25522523

Telefon:

1420 548 210 441

Fax:

+420 548 215 657

www:

www.quick-mix.cz

Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby odpovědné za výrobcování bezpečnostního listu:

EKO LINE, s.r.o., Brno

Místo podnikání nebo sídlo:

1 Hvězdovskova 29, 627 00 Brno

Telefon/fax :

+420 545 218 716, 545 218 707

E-mail :

ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)

Klinika nemoci z povolení Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Celková klasifikace přípravku

Xi; R 38-41 R 43

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění

2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a na životní prostředí

Družstvo lůžek. Nebezpečí vážného poškození očí. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

2.3 Další možná rizika

Omlážení nebezpečnosti „družstvový“ se neříká suchého prášku, užívejte případu promíknutí vlnitosti či vody do přípravku alkaličkou reakci.

Přípravek obsahuje chromany podle TRGS 613.

2.4 Informace uvedené na etiketě – viz. bod 15

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Obecný popis

Suchá malta z minerálních pejiv a příměsi.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)



Datum vydání: 15. 10. 2008

Strana: 2 / 6

Datum revize:

Název výrobku:

FSM spárovací hmota k zálití spár 4 – 15 mm

3.2 Obsah nebezpečných složek

Název látky	Obsah (% hml)	Číslo CAS	Číslo ES	Klasifikace; R-věty
Portlandský cement	25 – 50	65997-15-1	266-043-1	Xi; R 38-41 R 43
Křemen (SiO_2)	50 – 100	14308-60-7	238-878-4	Látka neje klasičkována jako nebezpečná ve smyslu z. č. 356/2003 Sb., v pl. zn.

Pozn.: Příslušné R-věty jsou uvedeny v kapitole 16.

Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny

Ve všech případech, kdy máte pochybnost, nebo když symptomy přetrávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Při nadýchaní

Vyvěst postiženého na čerstvý vzduch a posedlat jej v klidu a teple. Při potížích vyhledat lékaře.

4.3 Při styku s kůží

Sundat znečištěný oděv. Zasažené místo důkladně omýt vodou. Při přetrávajícím dráždění vyhledat lékaře.

4.4 Při zasažení očí

Vyjmout kontaktní čočky. Okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem lehoucí vlažné vody několik minut a konzultovat s lékařem.

4.5 Při požití

NENAVLÁVAT/ZVRACIT! Vyplachovat ústa vodou, dát postiženému bohatě napít vody a okamžitě vyhledat lékaře.

4.6 Další údaje

Data nejsou uvedena.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Vhodná hasiva

Přípravek není sumovohně hořlavý. Hasiči prostředky a opatření k hašení požáru určit podle okolí požáru.

5.2 Nevhodná hasiva

Proud vody.

5.3 Zvláštní nebezpečí

Základní zvláštní opatření nejsou požadována.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Lze použít dýchací přístroj (EN 137).

5.5 Další údaje

Přípravek po kontaktu s vodou zavrdne.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Zamezit vstupu nepovolených osob. Zajistit dostatečné větrání. Zabránit tvorbě prachu. Používat osobní ochranné pomůcky viz kap. 8.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Zabránit úniku do půdy, kanalizace a vodních zdrojů.

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění

Uniklý přípravek mechanicky zaměst směrkem nebo vysít a znečištěný přípravek uložit do nádob pro sběr odpadu. Odstranění odpadu viz kap. 13.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)



Datum vydání: 15. 10. 2008

Strana: 3 / 6

Datum revize:

Název výrobku:

FSM spárovací hmota k zalití spár 4 – 15 mm

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Zacházení

Zajistit dostatečné větrání pracovního prostoru. Zahánit tvorbě prachu. Používat osobní ochranné pomůcky viz kap. 8.

7.2 Skladování

Skladovat v původním těsně uzavřených nádobách odděleně od kyseliny, potravin, nápojů a kninu. Chránit před vlhkostí a vodou. Zahánit tvorbě prachu.

7.3 Specifické použití finálních výrobků

Není požadováno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Limitní hodnoty expozice

Kontrolní parametry služek přípravku jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Látka	PEL ₁ (mg/m ³)
Anomerií SiO ₂	4,0
Cement	10,0

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle Směrnice 2006/15/ES – nejsou uvedeny

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb.

8.2 Omezování expozice

Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znova použit po důkladném vyčistění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličeji vodou a mydlem. Při praci nejist, nepít, nekonář. Na pracovišti zajistit zářízení pro výplach očí (ocílní sprcha).

8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EÚ 89/686/ETC, proto všecky používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s tímto nařízením.

Ochrana dýchacích cest:	Při vzniku prachu a nadlimitych hodnot expozice použit: filtrace plynů (EN 405) – filtr A1P1.
Ochrana očí:	Při vzniku prachu nebo nebezpečí stříknutí do očí – ochranné brýle (EN 166).
Ochrana rukou:	Používejte ochranné rukavice (gumové, PVC) dle normy EN 374: Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům.
Ochrana kůže:	Pracovní oděv.

V ČR: Monitorovací postup obsahu láték v ovzduší pracovišť a specifikace ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. **Právnické a fyzické osoby podnikající mají povinnost měřením zkřížovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látok v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště dle kategorizace práce.**

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace

Skupina (při °C):	Pevné – prášek
Barva:	Šedá
Zápach (vůně):	Bez zápachu

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota pH (při °C):	Data nejsou uvedeny
Teplota (rozmezí leplot) varu (°C):	Není stanoven

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)



Datum vydání: 15. 10. 2008

Strana: 4 / 6

Datum revize:

Název výrobku:

FSM spárovací hmota k zálití spár 4 – 15 mm

Bod vzplanutí (°C):	Není aplikován
Hofluvost:	Není samovznětlivý
Výbušná vlastnost:	Není výbušný
Oxidační vlastnosti:	Data nejsou uvedena
Tenzor par (při °C):	Data nejsou uvedena
Relativní hustota (při 20 °C):	Není stanoven
Rozpustnost (při °C):	Data nejsou uvedena
Rozpustnost ve vodě (při °C):	Částečně rozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	Data nejsou uvedena
Viskozita:	Data nejsou uvedena
Hustota par:	Data nejsou uvedena
Rychlosť odpařování:	Data nejsou uvedena

9.3 Další informace

Data nejsou uvedena

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou znány.

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat

Kyseliny.

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu

Žádá.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Popis příznaků expozice

Vdechováním

Vše dráždí sliznice.

Systém s kůží

Vše způsobí dráždění kůže.

Systém s očima

Silný drážlivý účinek s nebezpečím vážného poškození očí.

Požitím

Při požití silně leplavé řečinky v dutině ústní a hltanu rovněž i nebezpečí perforace (proděravění) jícnu a žaludku.

11.2 Nebezpečné účinky pro zdraví

Akutní toxicita

- LD₅₀ orálně, počkan (mg.kg⁻¹): Data nejsou uvedena
- LD₅₀ dermálně, počkan nebo králik (mg.kg⁻¹): Data nejsou uvedena
- LC₅₀, inhalativně, počkan (mg.L⁻¹): Data nejsou uvedena

Subchronická - chronická toxicita

Data nejsou uvedena.

Senzibilizace

Vše využívá senzibilizaci při styku s kůží. Při dlouhodobém vzhledu s čerstvou malou nebo helotem naštívá opakováním kontaktu s kůží možnost senzibilizace, která může vést k alergickému reakci kůže (zdravíku výrůžku). Právnické s vodou může způsobit iji dlouhém kontaktu vážné poškození kůže. Současné mechanické zatížení kůže může lakové řečinky zesílovat.

Karcinogenita

Data nejsou uvedena.

Mutagenita

Data nejsou uvedena.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)



Datum vydání: 15. 10. 2008

Strana: 5 / 6

Datum revize:

Název výrobku:

FSM spárovací hmota k zalití spár 4 – 15 mm

Toxicita pro reprodukci:

Data nejsou uvedena.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Ekotoxicita

Třída ohrožení vod (WGK) – 1, mimoře ohrožuje vodu prostředí.

- LC_{50} 96 hod., ryby (mg l^{-1}): Data nejsou uvedena
- EC_{50} 48 hod., dafnie (mg l^{-1}): Data nejsou uvedena
- IC_{50} 72 hod., řasy (mg l^{-1}): Data nejsou uvedena

12.2 Mobilita

Data nejsou uvedena.

12.3 Perzistence a rozložitelnost

Data nejsou uvedena.

12.4 Bioakumulační potenciál

Data nejsou uvedena.

12.5 Výsledky posouzení PBT

Data nejsou uvedena.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Zabránit úniku neřešeného přípravku nebo velkých množství do kanalizace a podzemních a povrchových vod.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Možná nebezpečí při odstraňování přípravku

Krýly odpadů by měly přidělovat uživatel na základě použité aplikace výrobku.

Krýly odpadu:

Příslušné přípravky: 10 13 06 Úlet a prach (kutné odpadky uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)

Nepoužitý přípravek:

10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuváděné pod čísly 10 13 09 a 10 13 10

Přípravek po smíchání s vodou (a vytvrzení): 17 01 01 Beton

Obal přípravku: dle konkrétního typu obalu, skupina obalů 15 01 xx (převážně 15 01 01 až 15 01 06)

13.2 Vhodné metody pro odstraňování přípravku a znečištěného obalu

Doporučený způsob odstranění přípravku pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:

Nepoužitý přípravek u znečištělého obalu uložit do označených nádob pro sběr odpadů u označený odpad předat k odstraňení oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmy), která má oprávnění k této činnosti.

Doporučený způsob odstranění přípravku pro spotřebitele: Nepoužitý přípravek odložit do nádob pro sběr slávobního odpadu ve sběrných dvorech odpadů. Prázdný obal odložit na místo určené obci k uložení odpadu do nádob pro sběr komunálního odpadu.

13.3 Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění.

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Nepožádáváme předpisem pro přepravu nebezpečných věcí (ADR).

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Informace uvedené na etiketě (ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném znění)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)



Datum vydání: 15. 10. 2008

Strana: 6 / 6

Datum revize:

Název výrobku:

FSM spárovací hmota k zalití spár 4 – 15 mm

FSM spárovací hmota k zalití spár 4 – 15 mm

Obsahuje: portlandský cement



Driždivý

- R 38 Driždi kůži
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 22 Nevdechujte prach
S 24/25 Zamězte styk s kůží a očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vyplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 29 Nevylévejte do kanalizace
S 37/39 Používajte hodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 46 Při požáru okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a uložte tento obal nebo označení

Quick-mix k.s., Vinohradská 1112/82, Brno 618 00, ČR, Tel: +420 548 210 441

15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR

Nejsou požadovány.

15.3 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU

Nejsou požadovány.

16. DALŠÍ INFORMACE

16.1 Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu

- R 38 Driždi kůži
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

16.2 Pokyny pro školení

Vý Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění

16.3 Doporučená omezení použití

Přípravek by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsanou upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostiho a mohou být považovány za technické informace o výrobku.

16.4 Další informace

Další informace poskytne: viz. kap. 1.3

Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních předpisů. Jelikož úpravy bez souhlasu odberatele způsobilé osoby jsou zakázány.

16.5 Zdroje nejdůležitějších údajů

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb., v pl. znění vč. prováděcích předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 R/L/ACI. Bezpečnostní list byl daleji zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu

První vydání dle RL/ACI: 15. 10. 2008

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 7. 4. 2003